

INDICATOARE DE PROCES

Indicator de rezistenta

CS1-RS

■ DESCRIERE

CS1-RS este o varianta economica de indicator pentru masurarea, afisarea si comunicarea cu mare precizie a rezistentei, cum ar fi rezistenta bobinei motoarelor sau transformatoarelor. Game de masura in domeniul de la 0.00Ω la 200.0KΩ, selectable cu comutatoare si functie de calibrare in proces (camp) - poate fi calibrat cu senzorul (rezistenta) din proces.

Optional poate fi echipat cu 1 iesire:

- tip releu sau iesire analogica sau interfata RS 485 (Modbus RTU) cu functii de comanda, alarma, retransmisie sau comunicatie
- releul poate fi programat: Hi/ Lo/ Hi Hld/ Lo Hld / DO* cu activare temporizata la pornire/ temporizare la activare si dezactivare/ histerezis; temporizare: de la 0:00.0 la 9 min.59.0 sec
- *Hi/ Lo/ Hi Hld/ Lo Hld / DO - superior/ inferior/ mentinut sup./ mentinut inf./ iesire digitala

CE



■ APlicatii

- Panouri de automatizare, masura, alarma si comanda intrare/iesire de la distanta cu PC/PLC
- Echipamente de verificare a rezistentei bobinelor de transformator, releu, motor.

■ CARACTERISTICI


- Intrare: rezistenta pe 2 fire, 4 game de masura selectable cu un grup de comutatoare (D-S) situate pe panul spate al aparatului
 - game: 0.0 Ω ~ 200.0 Ω / ~ 2000.0 Ω / ~ 20.000 KΩ / ~ 200.00 KΩ
- Calibrare: calibrare digitala cu tastatura

Calibrare in proces: calibrare cu intrarea de senzor sup. si inf. pentru adaptarea la structura sistemului. Resetarea calibrarii facute in proces nu modifica precizia si liniaritatea calibrarii din fabrica.
- Convertor analog/digital: 16 biti rezolutie
- Precizia masura: $\leq \pm 0.04\%$ FS ± 1 digit
- Afisaj: LED-uri rosii inalta luminozitate, 5 cifre, h=20mm

Gama afisaj: valori masurate: -19999...+29999
Gama scala afisaj: fiecare capat de scala: -19999...+29999
Reglaj fin digital: fiecare capat de scala -19999...+29999
Indicare sub/ peste gama de masura: - ovFL/ ovFL
Punct decimal: programabil 0/ 0.0/ 0.00/ 0.000/ 0.0000
Functie de remote display: comandat prin RS 485
- LED-uri semnalizare:
 - 1 rosu - stare releu de iesire
 - 1 portocaliu - stare comunicatie RS485
 - 2 portocalii – stare min/max hold
 - 1 verde – functie tastă ▼
- Tastatura: 4 taste multifunctionale;
 - tastă ▼ poate fi programata PV hold, relativ PV (tara), RESET pentru max. hold/ min.hold sau RESET releu mentinut
- Memorare valori min/max masurate pe durata alimentarii (pornit)
- Alte functii: filtru digital, medie, medie mobila, taiere jos(low cut)
- iesire tip releu: 1, prag programabil
 - releu NI/ND, contacte 5A/230Vca, 10A/115Vca
 - mod activare releu: comparare cu nivel prag
 - programabil Hi/ Lo/ Hi Hld/ Lo Hld
 - prin RS 485 comandata de master-functie DO (iesire digitala)
 - functii activare: temporizare la pornire/ temporizare la activare si dezactivare/ histerezis/ activare mentinuta
 - gama temporizare: de la 0:00.0 la 9 min.59.0 sec
 - histerezis programabil: 0...5000 unitati
- iesire analogica: tensiune: 0~5V, 1~5V, 0~10V (sarcina $\geq 1000\Omega$)
current: 0~10mA, 0~20mA, 4~20mA (sarcina $\leq 600\Omega$)
precizie $\leq \pm 0.1\%$ FS
capete de gama setabile -19999...+29999
reglaj fin digital capete de gama
- iesire comunicatie: RS 485 protocol Modbus RTU; distanta 1,2 Km
- Rigiditate dielectrica: 2kVca pt.1' intre alim/ intr/ ies/ carcasa
Rezistenta izolatie $\geq 100M\Omega$ la 500Vcc intre alim/intr/iesire
- Izolare intre alim./ intr. / releu, ies.analogica, RS 485
- Conditi de lucru: 0...60°C, 20...95%RH fara condens
- Carcasa: ABS rezistenta la foc
- Grad de protectie: panou frontal IP 54, carcasa IP 20
- Dim.: 96x48x72mm; montaj in panou, decupare 92x44 mm
- Alimentare: 230Vca, 85....264Vcc/ca, 20...90Vcc/ca
- Memorie EEPROM

■ COD DE COMANDA

CS1-RS-




* It means
RoHS
version.

Specificatii tehnice intrare

Gama de masura	Impedanta de intrare
0.0 Ω ~ 200.0 Ω (2 fire)	$\geq 1 M\Omega$
0.0 Ω ~ 2000.0 Ω (2 fire)	
0.00 Ω ~ 20.00 KΩ (2 fire)	
0.00 Ω ~ 200.00 KΩ (2 fire)	


Gamele pot fi schimbat cu comutatoare (D-S) situate pe panul spate al aparatului

• CONECTARE ELECTRICA




• INTRARE SI FUNCTIE SCALARARE

Functie scalare




*Ingrasarea scalei poate produce scaderea rezolutiei..


• FUNCTII AFISAJ



Functie tajere jos (low cut)




Reglaj fin digital




• FUNCTII RLEE

Mod activare




Functie temporizare




• IESIRE ANALOGICA

Functie scalare



Gama dintre AoHS si AoLS ar trebui sa fie mai mare de 20% din domeniu, altfel rezolutia iesirii analogice va fi micsorata.

• INTERFATA RS 485



SC SYS COM 02 SRL

Tel: 021 410 5281; 021 444 1241

Mobil: 0722 725 659

Fax: 021 410 5281; 021 444 1241

e-mail: syscom02@automatizariindustriale.ro

www.automatizariindustriale.ro